

# BMW 530XI E60 200KW

Uvedené ceny jsou včetně DPH.

Kvalitní díly

Levné díly

## Výměna motorvého oleje

Olejový filtr	368 Kč	197 Kč
6 L oleje 5W-30	2 360 Kč	2 360 Kč
Práce	790 Kč	790 Kč
	<b>3 518 Kč</b>	<b>3 347 Kč</b>

## Výměna filtrů

Vzduchový filtr	841 Kč	378 Kč
Kabinový filtr s uhlíkem	1 318 Kč	831 Kč
Práce	650 Kč	650 Kč
	<b>2 809 Kč</b>	<b>1 859 Kč</b>

## Výměna předních brzd

Brzdové kotouče	6 932 Kč	3 444 Kč
Brzdové destičky	3 957 Kč	1 694 Kč
0,5 L brzdové kapaliny DOT 4	280 Kč	280 Kč
Práce	1 950 Kč	1 950 Kč
	<b>13 119 Kč</b>	<b>7 368 Kč</b>

## Výměna čelního skla

Čelní sklo - zelené, pro senzor a kameru	15 544 Kč	5 037 Kč
Bauset čelního skla	6 195 Kč	6 195 Kč
Lepidlo čelního skla	483 Kč	211 Kč
Práce	2 600 Kč	2 600 Kč
	<b>24 822 Kč</b>	<b>14 043 Kč</b>

## Výměna spojky

Spojková sada - přitlačný talíř, lamela a ložisko	14 165 Kč	10 537 Kč
Hřídelové těsnící kroužky	991 Kč	839 Kč
1,5 L převodového oleje 75W-80 GL5	1 088 Kč	1 088 Kč
Práce	7 800 Kč	7 800 Kč
	<b>24 044 Kč</b>	<b>20 264 Kč</b>

## Výměna předních ramen

Spodní ramena, kosti stabilizátoru, táhla řízení včetně čepů	33 590 Kč	13 976 Kč
Seřízení geometrie kol	1 350 Kč	1 350 Kč
Práce	3 250 Kč	3 250 Kč
	<b>38 190 Kč</b>	<b>18 576 Kč</b>